



Клей-расплав 774.8.20

Клей-расплав средней вязкости с хорошей начальной клейкостью для приклеивания кромок и предварительного нанесения клея-расплава на кромку с целью последующего активирования

Область применения

Приклеивание

- полиэфирных кромок
- меламиновых смоляных кромок
- ПВХ-, ПП- и АБС-кромок с обработанной праймером обратной стороной,
- неуплотненных, пропитанных бумажных кромок
- кромок из массивной древесины и шпона

Преимущества

- универсальное применение
- быстрое расплавление в клеевке
- подходит для предварительного нанесения на меламиновую кромку с целью последующего активирования

Свойства клея

Основа: ЭВА-сополимер

Плотность: ок. 1,4 г/см³

Вязкость

- Brookfield HBTD Sp. 27/10 Upm:

при 200°C: 90.000 ± 20.000 mPa·s

при 220°C: 50.000 ± 20.000 mPa·s

Индекс расплава по DIN 53 735

(MFI 150/2,16): 50 ± 15 г/10 мин

Точка размягчения по "кольцу и шару" DIN 1995:

100 ± 5° C

Температура нанесения:

200-210° C

Более низкая температура приводит к ошибкам в склеивании, более высокая температура в течение длительного времени вредит клею и ведет к его разложению, поэтому необходимо термостаты правильно отрегулировать.

Форма поставки:

гранулят

Номер цвета: слоновой кости-20

Маркировка: Не подлежит маркировке согласно правилам обращения с опасными веществами, (см. паспорт безопасности)

Даже при соблюдении предписанной температуры обработки клеи-расплавы выделяют пары. При этом часто появляются неприятные запахи. Если в течение длительного времени значительно превышаются предписанные температуры, возникает опасность появления вредных продуктов разложения. Поэтому необходимо принять меры для устранения паров, установив вытяжную вентиляцию.

Оборудование для переработки

- автоматические кромкооблицовочные машины с вальцевым нанесением клея
- автоматические кромкооблицовочные машины с сопловым впрыскиванием клея
- машины для предварительного нанесения клея-расплава на пленку

Переработка

Подложка для приклеивания кромок должна быть точно прямоугольно обработана, очищена от пыли. Плиты и кромки должны быть акклиматизированы при температуре помещения. Наиболее благоприятная влажность древесных материалов 8-10%. Температура помещения должна быть не ниже 18° C, необходимо избегать сквозняков.

Контроль температуры

Регулярно измерять и, в случае необходимости, регулировать температуру лабораторным, биметаллическим или электроконтактным термометром непосредственно в системе нанесения клея. Термостаты могут после длительного срока работы давать неточные показания.

Скорость подачи

Приклеивание кромок: 20-40 м/мин, более высокая скорость возможна после проведения собственных опытов.

Наносимое количество

Наносимое количество должно быть таким, чтобы клей-расплав по краям слегка выступал бисером. Контроль наличия сплошной пленки производится с помощью прозрачных твердых ПВХ-кромок.

**KLEIBERIT®**

KLEBSTOFFE • ADHESIVES

Клей-расплав 774.8.20

Расход клея при предварительном нанесении: 80-100 г/м²

Последующая обработка

Склеиваемые материалы могут сразу подвергаться последующей обработке (распиловка, фрезерование, строгание и пр.)

Очистка

Рабочие инструменты можно очищать КЛЕЙБЕРИТ Очистителем 827.0

Упаковка

КЛЕЙБЕРИТ СК 774.8.20

Мешок 25 кг нетто

Контейнер 500 кг нетто

Мешок 750 кг нетто

КЛЕЙБЕРИТ Очиститель 827.0

Жестяная канистра 4,5 кг нетто

Хранение

КЛЕЙБЕРИТ СК 774.8.20 хранится в закрытой оригинальной упаковке в течение 2 лет. Хранить следует в прохладном и сухом помещении.

По состоянию на 0208 ав, заменяет предыдущие редакции

Утилизация отходов

Код отходов 080410

Наша упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов. Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно.

Техническая Консультация

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.